

参数	设定值	说明	三五轴控制器接口			SKISIA伺服伺服驱动器接口		
			引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
Pn002	2	位置控制						
Pn096	1	脉冲形式						
Pn097	0或1	电机正反转	10	P+	正转脉冲输出	14	PP	指令脉冲输入1
Pn018	0或1	编码器输出正反转	11	P-		3	PP-	
			13	S+	反转脉冲输出	1	PD	指令脉冲输入2
Pn062	9	刹车	14	S-		5	PD-	
			2	A+	A相脉冲输入	20	PA	A相差分输出
			3	A-		19	PA-	
			4	B+	B相脉冲输入	18	PB	B相差分输出
			5	B-		17	PB-	
			6	Z+	Z相脉冲输入	15	PZ	Z相差分输出
			7	Z-		16	PZ-	
			1	+24V	+24V电源	9	24V	外接控制电源+
			9	GND	+24V电源地	10	COM	外接控制电源-
			8	SON	伺服使能	6	SON	伺服使能
			15	ALRM	异警发生	11	SRDY	伺服报警
			12	BRAKE	刹车信号	12	BRK	刹车信号